

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

EKBACKEN 43	Villa	1b. Fastigheter med ljudnivå över 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 25	Villa	1b. Fastigheter med ljudnivå över 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
ODLINGEN 9	Villa	1b. Fastigheter med ljudnivå över 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
AMBROSIUS 11	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
AMBROSIUS 13	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
AMBROSIUS 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
AMBROSIUS 17	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
AMBROSIUS 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
AMBROSIUS 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
AMBROSIUS 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
AMBROSIUS 7	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANSELM 1	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 1	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 10	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 13	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 15	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 16	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 17	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 18	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 19	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 20	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 21	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 22	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

ANTONIUS 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ANTONIUS 9	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
APOLLONIA 12	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
APOLLONIA 13	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
APOLLONIA 15	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
APOLLONIA 17	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
APOLLONIA 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
APOLLONIA 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
APOLLONIA 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
APOLLONIA 7	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
APOLLONIA 9	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ARMBÅGEN 1	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ARMBÅGEN 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ARMBÅGEN 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ARMBÅGEN 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ARMBÅGEN 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ARMBÅGEN 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
AVLÄSAREN 3	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
AVLÄSAREN 4	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
AVLÄSAREN 5	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
AVLÄSAREN 6	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
AVLÄSAREN 7	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
AVLÄSAREN 8	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
AVLÄSAREN 9	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
BARBARA 10	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
BARBARA 12	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
BARBARA 13	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
BARBARA 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

BARBARA 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
BARBARA 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
BARBARA 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
BERGSPRÄNGAREN 5	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
BRÖLLOPSMARSCHEN 13	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
BRÖLLOPSMARSCHEN 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
BRÖLLOPSMARSCHEN 15	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
BURGFJÄLLET 1	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 1	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 11	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 12	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 13	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 15	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 18	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 19	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 20	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 21	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 23	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 24	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 7	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CALIXTUS 9	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CECILIA 1	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

CENTRUM 12	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CENTRUM 13	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CENTRUM 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CENTRUM 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CENTRUM 9	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CORNELIUS 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CORNELIUS 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CORNELIUS 7	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CORNELIUS 8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CORNELIUS 9	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CYPRIANUS 1	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CYPRIANUS 11	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CYPRIANUS 12	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CYPRIANUS 13	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CYPRIANUS 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CYPRIANUS 15	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CYPRIANUS 16	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CYPRIANUS 17	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CYPRIANUS 18	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CYPRIANUS 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CYPRIANUS 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CYPRIANUS 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CYPRIANUS 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CYPRIANUS 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
CYPRIANUS 7	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
DALIAN 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
DALIAN 16	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
DALKARLSLÄGRET 49	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
DALKARLSLÄGRET 53	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

DOMINICUS 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
DOMINICUS 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
DOMINICUS 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
DOMINICUS 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
DOMINICUS 7	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
DOMINICUS 8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
DOMINICUS 9	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
DYNAMITEN 6	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EDSVEDEN 1	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EDSVEDEN 2	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EDSVEDEN 3	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EGIDIUS 30	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EGIDIUS 33	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EGIDIUS 44	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 13	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 17	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 18	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 19	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 20	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 21	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 22	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 23	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 24	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 26	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 27	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 28	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 29	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 30	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

EKBACKEN 31	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 32	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 33	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 34	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 35	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 38	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 39	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 40	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 41	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 42	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
EKBACKEN 44	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ERASMUS 10	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ERASMUS 11	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ERASMUS 12	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ERASMUS 18	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ERASMUS 19	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ERASMUS 26	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ERASMUS 27	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ERASMUS 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ERASMUS 30	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FARSARVET 1	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FILAREN 2	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FILAREN 3	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FILAREN 4	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FILAREN 5	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FILAREN 6	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FILAREN 7	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FINNSKOGEN 1	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FINNSKOGEN 2	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

FJÄLLET 10	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FJÄLLET 11	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FJÄLLET 13	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FJÄLLET 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FJÄLLET 15	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FJÄLLET 16	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FJÄLLET 18	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FJÄLLET 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FLYSTA 3_3/VALLEN 47	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FLYSTA 3_4/VALLEN 48	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FLYSTA 3_5/VALLEN 49	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FLYSTA 3_8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FOTEN 1	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FOTEN 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FOTEN 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FÖRMANNEN 2	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
FÖRMANNEN 3	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
GALTÅSEN 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
GÅRDEN 10	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
GÅRDEN 11	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
GÅRDEN 13	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
GÅRDEN 17	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
GÅRDEN 18	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
GÅRDEN 19	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
GÅRDEN 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
GÅRDEN 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
GÅRDEN 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
GÅRDEN 8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
GÖTET 1	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

HANVEDEN 1	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HILARIUS 10	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HILARIUS 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HILARIUS 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HILARIUS 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HILARIUS 7	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HILARIUS 8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HILARIUS 9	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HJÄSSAN 10	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HJÄSSAN 11	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HJÄSSAN 12	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HJÄSSAN 13	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HJÄSSAN 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HJÄSSAN 16	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HJÄSSAN 17	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HJÄSSAN 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HJÄSSAN 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HJÄSSAN 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HJÄSSAN 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HJÄSSAN 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HJÄSSAN 8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HJÄSSAN 9	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HOLAVEDEN 1	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HOLAVEDEN 3	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HOLAVEDEN 4	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HOLAVEDEN 5	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HUBERTUS 10	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HUBERTUS 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HUBERTUS 16	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

HUBERTUS 17	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HUBERTUS 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HUBERTUS 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
HÖGKLINT 2	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
JOHANNA 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
JOHANNA 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
JOHANNA 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
JOHANNA 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
JÄRNSTÄMPELN 5	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KLARA 1	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KLARA 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KLARA 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KOLMÅRDEN 1	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KOLMÅRDEN 2	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KOLMÅRDEN 3	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KOLMÅRDEN 4	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KOLMÅRDEN 5	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KOLMÅRDEN 6	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KRAFTEN 27	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KRAFTEN 30	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KRAFTEN 31	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KRAFTEN 35	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KRAFTEN 38	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KRAFTEN 40	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KRAFTEN 41	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KRAFTEN 43	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KRAFTEN 47	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KRAFTEN 53	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
KRAFTEN 54	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

KRAFTEN 55	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LILLÄNGEN 18	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LILLÄNGEN 19	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LILLÄNGEN 27	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LILLÄNGEN 28	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LILLÄNGEN 43	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LILLÄNGEN 44	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LINDAREN 2	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LINDAREN 3	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LUCIA 1	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LUCIA 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LUCIA 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LUCIA 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LUCIA 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LUCIA 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LUCIA 7	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LUCIA 8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LYSNINGSDAGEN 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
LYSNINGSDAGEN 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MARTINUS 12	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MARTINUS 15	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MARTINUS 18	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MARTINUS 19	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MARTINUS 20	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MARTINUS 21	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MARTINUS 22	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MARTINUS 23	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MARTINUS 24	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MARTINUS 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

MARTINUS 9	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MAURITIUS 19	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MAURITIUS 22	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MAURITIUS 23	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MAURITIUS 44	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MAURITIUS 45	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MAURITIUS 47	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MAURITIUS 48	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MAURITIUS 49	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MAURITIUS 50	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MAURITIUS 52	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MAURITIUS 53	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MONIKA 10	Radhus	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MONIKA 11	Radhus	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MONIKA 12	Radhus	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MONIKA 5	Radhus	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MONIKA 6	Radhus	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MONIKA 9	Radhus	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MONIKA S_13	Radhus	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MONTÖREN 2	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MONTÖREN 3	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MULBETET 26	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MULBETET 28	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MULBETET 45	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MULBETET 46	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MYRMALMEN 1	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MYRTENKRANSEN 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MYRTENKRANSEN 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MYRTENKRONAN 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

MYRTENKRONAN 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
MYRTENKRONAN 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NACKEN 1	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NACKEN 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NACKEN 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NACKEN 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NACKEN 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NACKEN 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NACKEN 7	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NACKEN 8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NIPFJÄLLET 12	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NIPFJÄLLET 13	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NIPFJÄLLET 15	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NORRSKOGEN 12	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NORRSKOGEN 15	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NORRSKOGEN 16	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NORRSKOGEN 17	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NORRSKOGEN 18	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NORRSKOGEN 19	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NORRSKOGEN 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NORRSKOGEN 20	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NORRSKOGEN 23/NORRSKOGEN 28	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NORRSKOGEN 25	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NORRSKOGEN 26	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NORRSKOGEN 27	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
NORRSKOGEN 8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ODLINGEN 1	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ODLINGEN 10	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ODLINGEN 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

ODLINGEN 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ODLINGEN 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ODLINGEN 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ODLINGEN 8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 10	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 11	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 23	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 24	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 25	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 26	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 27	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 28	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 29	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 33	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 34	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 36	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 37	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 40	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 41	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
PRÄSTBACKEN 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ROMANUS 10	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ROMANUS 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ROMANUS 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ROMANUS 7	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ROMANUS 8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ROMANUS 9	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

ROVLANDET 1	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ROVLANDET 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ROVLANDET 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SANDVIK 2_HUS 1	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SANDVIK 2_HUS 2	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SANDVIK 2_HUS 3	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SEBASTIAN 33	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SKULDERBLADET 17	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SKULDERBLADET 18	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SKULDERBLADET 19	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SKULDERBLADET 20	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SKULDERBLADET 21	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SKULDERBLADET 22	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SKULDRAN 1	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SKULDRAN 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SKULDRAN 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SKULDRAN 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SKULDRAN 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SLÄNTEN 1	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SLÄNTEN 2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SLÄNTEN 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
STORSKOGEN 18	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
STORSKOGEN 19	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
STRÅKET 11	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
STRÅKET 12	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
STRÅKET 13	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
STRÅKET 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
STRÅKET 17	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
STRÅKET 18	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

STRÅKET 20	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
STRÅKET 21	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
STRÅKET 22	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
STRÅKET 23	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
STRÅKET 6	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SUNDBY 20_2	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SUNDBY 20_3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SUNDBY 5_32	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SVARVAREN 2	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
SYLVESTER 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 11	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 15	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 17	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 21	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 23	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 24	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 25	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 27	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 29	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 30	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 31	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 32	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 33	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 37	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 38	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 39	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 40	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 42	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 43	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

TIBURTIUS 45	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIBURTIUS 47	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIVEDEN 2	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIVEDEN 3	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIVEDEN 4	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIVEDEN 5	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TIVEDEN 6	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TOMAS 4	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TOMAS 5	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TOMAS 9	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TOMTABACKEN 2	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TRYCKSTÅNGEN 1	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TRYCKSTÅNGEN 3	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TYLÖSKOG 2	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
TYLÖSKOG 3	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
UTSLAGET 2	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALENTINUS 12	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALENTINUS 13	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALENTINUS 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALENTINUS 15	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALENTINUS 17	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALENTINUS 18	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALENTINUS 21	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 13	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 17	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 18	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 19	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 20	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 21	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

VALLEN 22	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 24	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 25	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 26	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 27	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 31	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 32	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 33	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 35	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 37	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 39	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 40	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 41	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 42	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 44	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VALLEN 8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VINCENTIUS 27	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VINCENTIUS 31	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VINCENTIUS 32	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VINCENTIUS 33	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VINCENTIUS 35	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VINCENTIUS 36	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VINCENTIUS 37	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VINCENTIUS 42	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VITALIS 24	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VITALIS 25	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VITUS 10	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VITUS 11	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VITUS 13	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

VITUS 14	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VITUS 15	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VITUS 4	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VITUS 8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
VITUS 9	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ÄNGEN 13	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ÄNGEN 3	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ÄNGEN 7	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ÄNGEN 8	Villa	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda
ÖDMÅRDEN 1	FBH	2a. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där åtgärder är utförda

AMBROSIUS 1	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
AMBROSIUS 10	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
AMBROSIUS 15	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
APOLLONIA 16	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
BARBARA 1	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
CALIXTUS 10	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
CALIXTUS 25	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
CENTRUM 3	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
ERASMUS 13	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
ERASMUS 20	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
ERASMUS 23	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
ERASMUS 29	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
FARSARVET 3	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
FARSARVET 4	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
FINNSKOGEN 3	FBH	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
FLYSTA 3_10	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
GESUNDABERGET 1	FBH	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
GÅRDEN 7	FBH	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

HOLAVEDEN 2	FBH	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
JOHANNA 1	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
KLARA 4	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
LYSNINGSDAGEN 8	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
LYSNINGSDAGEN 9	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
MARTINUS 17	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
MAURITIUS 21	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
MAURITIUS 40	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
MAURITIUS 42	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
MAURITIUS 51	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
MONIKA 7	Radhus	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
MONIKA 8	Radhus	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
MYRTENKRANSEN 6	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
NORRSKOGEN 14	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
ODLINGEN 5	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
ODLINGEN 7	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
RIKSBY 1:46	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
ROMANUS 4	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
ROVLANDET 4	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
ROVLANDET 5	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
SANDVIK 1_HUS 1	FBH	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
SANDVIK 12	FBH	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
STRÅKET 15	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
STRÅKET 19	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
STÅLTRÅDEN 1	FBH	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
SYLVESTER 13	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
SYLVESTER 15	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
TIBURTIUS 13	FBH	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
TIBURTIUS 14	FBH	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

TIBURTIUS 36	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
TIBURTIUS 48	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
TIVEDEN 1	FBH	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
TOMAS 6	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
TOMTABACKEN 3	FBH	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
TRYCKSTÅNGEN 2	FBH	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
UTSLAGET 1	FBH	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
VALENTINUS 16	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
VALENTINUS 19	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
VALLEN 23	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
VALLEN 34	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
VALLEN 36	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
VALLEN 38	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
VALLEN 4	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
VALLEN 43	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
VALLEN 5	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
VINCENTIUS 29	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
VITUS 5	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
ÄNGEN 10	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
ÄNGEN 4	Villa	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder
ÖDMÅRDEN 2	FBH	2b. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där FÄ tackat nej till tidigare föreslagna åtgärder

AMBROSIUS 12	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
AMBROSIUS 16	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
AMBROSIUS 4	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
AMBROSIUS 5	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
BARBARA 11	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
BARBARA 14	Förskola	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
CALIXTUS 22	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

CENTRUM 10	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
CENTRUM 11	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
DALIAN 13	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
DALIAN 17	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
EDSVEDEN 4	FBH	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
ERASMUS 22	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
ERASMUS 25	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
ERASMUS 28	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
FARSARVET 2	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
FARSARVET 5	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
FRÄSAREN 2	FBH	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
GÅRDEN 2	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
GÅRDEN 20	FBH	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
GÅRDEN 9	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
HAMMARSMEDJAN 1	FBH	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
HUBERTUS 11	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
HUBERTUS 12	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
HÖGKLINT 3	FBH	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
KRAFTEN 23	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
KRAFTEN 34	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
KRAFTEN 46	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
LYSNINGSDAGEN 10	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
LYSNINGSDAGEN 4	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
LYSNINGSDAGEN 7	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
MAURITIUS 46	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
MULBETET 47	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
MYRTENKRANSEN 3	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
MYRTENKRONAN 3	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
NIPFJÄLLET 10	FBH	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts

Fastighetslista Bilaga 3 Miljörapport 2023 års trafik

NIPFJÄLLET 14	FBH	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
NIPFJÄLLET 9	FBH	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
ROSTUGNEN 3	FBH	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
ROVLANDET 2	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
ROVLANDET 6	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
TIBURTIUS 16	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
TIBURTIUS 18	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
TIBURTIUS 19	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
TIBURTIUS 20	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
TIBURTIUS 22	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
TIBURTIUS 26	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
TIBURTIUS 28	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
TIBURTIUS 34	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
TIBURTIUS 35	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
TIBURTIUS 44	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
TOMAS 8	FBH	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
VALENTINUS 20	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
VALLEN 29	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
VALLEN 30	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
VALLEN 45	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
VINCENTIUS 30	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
VINCENTIUS 34	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
VINCENTIUS 43	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
ÄNGEN 2	Villa	2c. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där inga åtgärder utförts
APOLLONIA 14	Villa	2d. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där tvist pågår
VITUS 7	Villa	2d. Fastigheter med ljudnivå högst 30 dB(A) inomhus – Där tvist pågår